



Министерство образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Каменск-Уральский радиотехнический техникум»
(ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский радиотехнический техникум»
от 29.01.2026 № 47од

ИНСТРУКЦИЯ
Для обучающихся
контролёров механических цехов
ИОТ-021-2026 С

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельному выполнению работы контролером могут приступать только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и усвоении безопасных методов и приемов их выполнения. К работе контролером допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;
 - вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
 - обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;
 - обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;
 - обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;
 - обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
 - стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);
 - обучение мерам пожарной безопасности;
- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

1.2. Работник при выполнении работ должен иметь первую группу по электробезопасности.

1.3. Работу производите только на исправном оборудовании пользуйтесь только исправным инструментом и приспособлениями.

1.4. О всех замечаниях неисправностях оборудования и возникших во время работы опасностях для окружающих (отсутствие ограждений, наличие незаизолированных электропроводов и токоведущих частей электрооборудование и т.п.) немедленно сообщите мастеру.

1.5. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратите работу, сообщите мастеру и обратитесь в медпункт.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверьте исправность одежды: рукава должны быть подвязаны или подогнуты, полы аккуратно застегнуты, пояс или ремень не должен иметь свободно болтающихся концов.

На голове должен быть головной убор в виде берета или косынки, последняя не должна иметь свободно болтающихся концов.

2.2.Подготовьте рабочее место: проверьте заземление на всех приборах, питающихся электроэнергией, надежность установки приборов, приспособлений, их исправность, наличие освещения.

2.3.При выполнении работ на контролера могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования;
- острые кромки, заусенцы, шероховатость на убираемых поверхностях, оборудовании, инвентаре и приспособлениях;
- перемещаемые вывозными конвейерами и кранами изделия, материалы и др.;
- разрушающиеся конструкции;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ контролером могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие).

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

3.Требование безопасности во время работы

3.1. Не проверяйте детали, имеющие заусенцы, сильно загрязненные стружкой и маслом, а также беспорядочно сваленные без специальной тары.

3.2. При отключении электроэнергии в сети обязательно отключайте электроприборы.

3.3. Не входите без разрешения за ограждения электроустановок и испытательных станций.

3.4. Не прикасайтесь к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, не открывайте дверцы электрощитов и другой электроаппаратуры.

3.5. Не отключайте и не останавливайте (кроме аварийных случаев) машины, станки и механизмы.

3.6.Проходя вблизи рабочего места, станочников и слесарей остерегайтесь ранения глаз отлетающей стружкой и частицами материалов.

контрольному мастеру.

4.3.Соблюдайте правила личной гигиены.

Разработал

Специалист по охране труда

Т.А. Маркова

СОГЛАСОВАНО

Общим собранием работников и
представителей обучающихся
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
радиотехнический техникум»
(Протокол от 29.01.2026 № 1)